

**DEVENGADO**

Santiago, 09 de mayo de 2011

**RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 2489**

**VISTOS:** Lo dispuesto en el Art. 7° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el Artículo primero del DFL N°7 de 1980 del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 20.481 del 18.12.2010 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2011; la Ley 19.886 publicada en el Diario Oficial del 30.07.2003 sobre compras y contrataciones públicas; la Resolución N° 343 del 2000, sobre delegación de facultades y la N° 1055 del 2010, sobre procedimientos para adquisiciones y otros, ambas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos; y la Resolución 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades del Servicio; y,

**CONSIDERANDO:**

1° Que, la **Dirección Regional Metropolitana Santiago Centro** requiere adquirir los bienes y/o servicios asociados a los requerimientos **S/N° Depto. de Administración**; que dieron origen al proceso de compra identificado internamente por el código: **1306211**, cuya descripción es: **Reparación de 2 automóviles Hyundai, año 2011.**

2° Que, según estipula la Ley N°19.886 en el artículo 8 letra g), resulta factible el Trato o Contratación Directa en procesos de compra o contratación de servicios en que por la naturaleza de la negociación, concurren circunstancias o características que hagan del todo indispensable acudir a este tipo de trato.

3° Que, la empresa **Automotores Gildemeister S.A.** se le adquirieron vehículos Hyundai, año 2011, para todas las Regionales del País y a la Dirección Nacional del SII. Por esta razón, dos (2) automóviles Hyundai, año 2011, de los tres (3) asignados a la Dotación Regional, se llevaron al Servicio Técnico de la empresa a efectos de reparar y regular el embrague sin costo, considerando la garantía de compra. Además, estos dos (2) automóviles emitían electricidad estática que afectaba al conductor y a los usuarios, por ello, se solicitó a la mencionada empresa instalar a ambos automóviles una goma de descarga de electricidad estática, esta situación anómala producida en los automóviles no lo cubre la garantía y por ende tiene un costo menor, indicado más adelante. No se llevó a otro Servicio Técnico para no desafectar la garantía de compra de los automóviles.

4° Que, en base a estos antecedentes, el proceso de adquisición identificado en el considerando 1° cumple con las condiciones necesarias para llevar a cabo un Trato Directo.



**RESUELVO:**

**I. AUTORIZASE** la ejecución de un Trato o Contratación Directa con **Automotores Gildemeister S.A., RUT 79649140-K**, para la compra de bienes o la contratación de servicios asociados al proceso de adquisición identificado por el código **1306211, Reparación de 2 automóviles Hyundai, año 2011**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

**II. AUTORIZASE** la emisión de la Orden de Compra N°9 por el monto total de **\$35700**, IVA incluido.

**III. CARGUESE** el gasto total, que asciende a **\$35700** (Treinta y cinco mil setecientos pesos), en un **100%** al Subtítulo **22**, ítem **5.3.2.06.02.01; Mantenimiento y Reparación de Vehículos**, del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

**“POR ORDEN DEL DIRECTOR”**



SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS  
DIRECTOR REGIONAL  
CHILE  
DIRECC. REG. METROPOLITANA  
SANTIAGO - CENTRO

**LUIS MUÑOZ ARRATIA**  
**DIRECTOR REGIONAL**

